

Mitsubishi rappelle Pajero Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Pajero Mitsubishi Pajero (V88W, V89W, V98V)**
- Marque : **Mitsubishi**
- **GTIN Model year: 2017 -2018**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0385*18**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le bras inférieur avant droit de la main peut se casser pendant l'utilisation du véhicule en raison d'un processus de soudage inadéquat. Le véhicule peut être instable pendant la conduite.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre