

**Volvo rappelle S90L, XC90 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **S90L, XC90** Les véhicules équipés d'un écran de commande du siège arrière; Type de modèle: **S90L (238), XC90 (256)**.
- Marque : **Volvo**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2016 and 2020.
- Informations complémentaires : Chassis code: **S90L (from 0015022 to 0175391); XC90 (from 0000700 to 0621884)**.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Lorsque des gouttelettes ou des liquides sont présents sur l'écran de commande du siège arrière, il y a un risque que le signal vers l'écran soit maintenu et perçu par le système comme une touche «constante». Par conséquent, le siège avant pourrait être déplacé par inadvertance jusqu'à sa position d'extrémité, ce qui augmente le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre