

Volkswagen rappelle Caddy Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Caddy Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Volkswagen**
- **GTIN 20.4.2021 - 7.7.2022**
- Informations complémentaires : **SK, SKN, e13*2018/858*00002*, e13*2018/858*00003***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un bras de commande de roue peut être défectueux et peut ne pas fonctionner correctement. La roue correspondante peut se plier latéralement, ce qui rend la direction très difficile, augmentant le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre