

VW rappelle Crafter Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Crafter Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 October 2018 and 4 March 2020.
- Informations complémentaires : Type: SYN1E, e1*2007/46*1613*08, *11, *13, *15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur de production dans la chaîne de montage, le câble 230V dans la zone de l'airbag de tête peut avoir été mal installé. Par conséquent, le sac gonflable de tête ne fournirait pas une protection suffisante car le câble 230V pourrait entraver son gonflage complet, ce qui entraînerait un risque accru de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre