

VW rappelle Phaeton Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Phaeton Véhicules VW Phaeton, équipés d'un toit ouvrant coulissant.**
- Marque : **VW**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 18 June 2008 and 31 July 2008.**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0189*, Type 3D**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'adhérence du couvercle en verre sur le toit coulissant peut être insuffisante en raison de la contamination au cours du processus de fabrication. Par conséquent, le couvercle en verre peut se détacher complètement pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui pose un risque pour la circulation suivante.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre