

VW rappelle ID.4 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **ID.4 Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- **GTIN 18.8.2022 - 14.10.2022**
- Informations complémentaires : **E2, e1*2018/858*00004***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le raccord de boulon du rétracteur de la ceinture de sécurité sur le côté conducteur et/ou passager a été mal serré pendant le processus de fabrication. Cela peut entraîner une détérioration de la capacité de protection en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre