



MERCEDES-BENZ rappelle Vito / Viano Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Vito / Viano Voiture de tourisme**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- Lot
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*0457*01 - e1*2007/46*0457*04 - e1*2007/46*0458*00 - e1*2007/46*0458*07 - e1*2007/46*0459*00 - e1*2007/46*0459*04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le générateur de gaz de coussin gonflable peut être affecté par des changements chimiques dus à la dégradation au fil du temps due au cycle thermique et à l'exposition à l'humidité. En cas de déploiement d'un coussin gonflable au volant, la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre