

OPEL rappelle Grandland X Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Grandland X Voiture de tourisme**
- Marque : **OPEL**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured on 12 February 2021.**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0597*19**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le support du rail du siège passager avant peut être défectueux parce que la soudure n'est pas correctement refroidie. Cela pourrait nuire à la rétention du siège et à la performance de la ceinture de sécurité, ce qui augmenterait le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre