

**VW rappelle T6 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **T6 Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 July 2019 and 5 May 2021.
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0220*, e1*2007/46*0130*, e1*2001/116*0289***; Types : **7HC, 7JO, 7HMA**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une isolation inadéquate, l'eau peut pénétrer dans les portes à travers les fenêtres latérales rétractables. Par conséquent, l'eau peut pénétrer dans les câbles Bowden à l'intérieur des portes et entraver le mouvement du fil intérieur du câble à des températures inférieures au point de congélation. Par conséquent, la porte du conducteur ou du passager avant peut s'ouvrir par elle-même lorsque le véhicule est en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre