

**Citroen rappelle Jumpy, Spacetourer Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Jumpy, Spacetourer Camionnette/véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Citroen**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 17 December 2018 and 26 April 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e2\*2007/46\*0530\*07 to \*09, e2\*2007/46\*0531\*04 to \*07, Type: V**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les boulons de fixation des ceintures de sécurité n'ont pas été serrés correctement. Cela affectera la fonction de protection de la ceinture de sécurité, ce qui augmentera le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre