



**AUDI rappelle Q2, Q3 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Q2, Q3 Véhicules avec boîte de vitesses automatique.**
- Marque : **AUDI**
- **GTIN Q2: Production period from calendar week 28/2020 to calendar week 35/2020 Q3: Production period from calendar week 29/2020 to calendar week 35/2020**
- Informations complémentaires : **e1\*2007/46\*1552\*, Type: GA, - Audi Q2, e1\*2007/46\*1900\*, Type: F3 - Audi Q3**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de fabrication, un joint de soudure entre la pédale de frein et la plaque de frein-pédale pourrait se casser lorsque la pédale de frein est soudainement appliquée. Cela peut entraîner un détachement complet de la plaque de frein-pédale, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre