

Kubota rappelle RTV-X1100, RTV-X1110MC, RTV-X900MC Véhicule agricole

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : RTV-X1100, RTV-X1110MC, RTV-X900MC Véhicule agricole
- Marque : **Kubota**
- GTIN 2014 - 2021
- Informations complémentaires : K7731-31100 K7113-71120 K7113-76120 K7113-81120 K7113-86120 K7113-88120 K7116-70120 K7116-71120 K7116-80120 K7513-81170 K7516-80170 K7513-71170 K7516-70170 K7516-71170, K7513-81120 K7516-80120 K7513-71120 K7516-70120 K7516-71120

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le tapis de sol peut, sous certaines conditions, se plier, se déformer et/ou se détacher du sol, ce qui risque d'entraver la pédale de l'accélérateur après l'accélération. Cela pourrait affecter le retour de la pédale à une position neutre après l'accélération, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre