

Lucas S.A.S. / Fleurette rappelle Wincester, Discover, Elister, Migrateur, Baxter, Mayflower, Magister Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : **Wincester, Discover, Elister, Migrateur, Baxter, Mayflower, Magister Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Lucas S.A.S. / Fleurette**
- **GTIN 12.11.2024 - 24.03.2025**
- Informations complémentaires : **e13*2018/858*00472*03, e13*2018/858*00735*01, e13*2018/858*00812*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le matériau d'insertion du panneau latéral qui maintient l'ancrage du pilier de la ceinture de sécurité n'est pas assez dense. Cela peut provoquer la rupture de l'ancrage du pilier de la ceinture de sécurité sous un choc répétitif, ce qui augmente le risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre