



Skoda rappelle Kodiah, Octavia Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Kodiah, Octavia Voiture de tourisme**
- Marque : **Skoda**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 3 July 11 October 2019.
- Informations complémentaires : **Octavia: e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*00318*, Kodiah: e8*2007/46*0249* , Types: 5E, NS**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de fabrication, l'anneau de fixation de la poulie à courroie du système de direction peut ne pas être entièrement enclenché. Par conséquent, l'anneau de fixation peut se détacher et, par la suite, s'entourer d'éléments environnants, ce qui peut entraîner un verrouillage éventuel du système de direction.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre