

**Renault rappelle Zoe Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Zoe Voiture de tourisme**
- Marque : **Renault**
- **GTIN Vehicles manufactured between 12/7/2017 and 18/10/2017.**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0251\*10**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une pédale d'accélérateur Nissan peut avoir été installée au lieu d'une pédale d'accélérateur Renault.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre