

**MERCEDES-BENZ rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 10 April 2018 and 12 March 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*21 - *23, e1*2007/46*0294*10 - *11, e1*2007/46*0296*10 - *12, e1*2007/46*0300*15 - *16, e1*2007/46*0301*17 - *19, e1*2007/46*0304*06, e1*2007/46*0305*11, Types: 906 AC 35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, KL3A4, FL3A4, e1*2007/46*0308*06, e1*2007/46*0312*12, e1*2007/46*1760*00 - *01 e1*2007/46*1761*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un faisceau de câblage peut être mal installé. Par conséquent, le véhicule peut accidentellement démarrer et rouler, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre