

Mazda rappelle 3 (BK) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3 (BK)** — Mazda 3 (BK); Gamme de vins: JMZBK**** *1 100033-527682, JM7BK**** *1 103077-206291.
- Marque : **Mazda**
- GTIN From 18 February 2003 through 22 June 2006.
- Informations complémentaires : e1*2001/116*0234*00, e1*2001/116*0234*01, e1*2001/116*0234*02, e1*2001/116*0234*03, e1*2001/116*0234*04, e1*2001/116*0234*05, e1*2001/116*0234*06, e1*2001/116*0234*07

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le logo en plastique sur le couvercle du module de coussin gonflable du volant peut devenir fragile au fil du temps. De ce fait, le logo peut se briser lors d'un déploiement normal d'un sac gonflable et des fragments de plastique peuvent frapper les occupants et causer des blessures graves.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre