

AQUA LUNG TRADING AQUALUNG TRADING rappelle DETENDEUR CALYPSO



- Noms des modèles ou références concernés : CPN RG126111 CPN RG126112 CPN RG126113 CPN RG126114
- Marque : **AQUALUNG**
- GTIN 3664372012725 Lot LOT MO28721
- GTIN 3664372013494 Lot LOT MO28721
- GTIN 3664372013142 Lot LOT MO28721
- GTIN 3664372013975 Lot LOT MO28721
- Date début/Fin de commercialisation : depuis le 01/09/2021
- Informations complémentaires : Un numéro de série (voir photo jointe) figure sur chaque pièce
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : produits distribués dans le monde entier.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Détection d'un problème d'usinage pouvant altérer le bon fonctionnement sur le long terme d'un produit de type EPI. Aucun incident remonté à date mais nous souhaitons rappeler tous les produits à risque.
- Risques encourus par le consommateur : Arrêt respiratoire
- Description complémentaire du risque : le défaut d'usinage pourrait, sur le long terme, altérer le bon fonctionnement du détendeur Calypso et donc provoquer un risque de distribution d'air pour l'utilisateur.

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : Echange.

CONTACT

- Numéro de contact : 0483580601
- Informations complémentaires publiques : Aucun incident remonté à date mais nous souhaitons rappeler tous les produits à risque par mesure de précaution.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre