

ACTION FRANCE ACTION rappelle Diadème sirène LED



- Noms des modèles ou références concernés : **Diadème sirène LED**
- Marque : **Diadème sirène LED**
- **Lot voir liste des produits en pièce jointe**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **ACTION**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des tests en laboratoire ont révélé la présence de phtalates dans un composant plastique du produit. Ces composés chimiques peuvent avoir un effet négatif sur la santé.**
- Risques encourus par le consommateur : **Autres contaminants chimiques**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre